

Oberer Teil A-F: Arbeitseinheiten einer Generalüberholung (**CLA**) nach festen Zeitwerten

Unterer Teil: Preise üblicherweise gewählter Kombinationen.

Preise mit MwSt zahlen nur Kunden aus der EU (incl. Deutschland)

CLA = Generalüberholung, **FITRA**= baierfoto Filmtransport-Kontrolleinheit, **ZSA**= baierfoto Zwei-Stufen-Auslöser

Rot = ohne MwSt.
Blau = incl. 19% MwSt

	Stunden	Stunden-Satz	ergibt	incl. MWSt	Aufpreise für Exakta 66	
AA: Prüfung: Verschlussstuch, Filmtransport-System, Spiegel, Auflagemaß, Dichtungen, Glas Bildfeldlinse, Verschlusszeiten (Berechnung nur wenn ohne sonstigen Auftrag)	0,25	35,00 €	8,75 €	10,41 €		
A: Bedienelemente und Deckkappe abnehmen. Transportmechanismus auf technische Defekte prüfen	0,5	35,00 €	17,50 €	20,83 €		
B: Kamera zerlegen, reinigen, schmieren, Innenteil zusammenbauen incl. kleine Fehler beseitigen. Prüfung Reißkraft Gewebe/Verschlussbänder = Wartung Innenteil	2,5	35,00 €	87,50 €	104,13 €		
C: Einbau in Gehäuse, Justage Andruckplatte, Auflagemaß, Blendenstößel, Bildzähler	1,5	35,00 €	52,50 €	62,48 €	20,00 €	23,80 €
D: Justage Verschlusszeiten	0,75	35,00 €	26,25 €	31,24 €		
E: Justage Einstellscheibenlage und Fokus (dadurch erforderliche Nachjustage des Blendenstößels inbegriffen)	1	35,00 €	35,00 €	41,65 €		
F: Montage Gehäusedeckkappe + Bedienelemente, Justage Anschlag des Aufzugshebels. Endkontrolle Verschlusszeiten, Filmtransport, Bildzähler, Blitzsynchronisation	1	35,00 €	35,00 €	41,65 €		
CLA (Generalüberholung/Summe A bis F)			250,00 €	300,00 €	20,00 €	23,80 €
FITRA			100,00 €	119,00 €		
ZSA ohne CLA (nicht empfohlen)			210,00 €	250,00 €	20,00 €	23,80 €
CLA+Fitra			330,00 €	390,00 €	20,00 €	23,80 €
CLA+ZSA			350,00 €	417,00 €	30,00 €	35,70 €
CLA+Fitra+ZSA			425,00 €	500,00 €	25,00 €	29,75 €
Wenn bei CLA nötig:						
Neue Bänder Verschlussrollo 2			27,00 €	32,00 €		
Aufpreis:						
Verschlusszeitenprotokoll mit Diagramm (PDF und/oder Ausdruck)			4,20 €	5,00 €		

Ärgernis: Reißende Verschlussbänder:

Das Gewebe ist oft nicht mehr reißfest genug, um die Bremsbelastung am Ende des Laufweges auszuhalten. Dies vor allem, wenn die „natürliche“ Bremsung durch verhartetes Fett wegfällt. Nach Reinigung und Neuschmierung treten deshalb höhere Belastungsspitzen auf. Es ist nicht selten vorgekommen, dass dadurch die Bänder des zweiten Verschlussvorhangs – dort ist die Belastung größer – während der Bearbeitungszeit der Kamera reißen. Es wird deshalb wie folgt verfahren:

Zuerst wird eine Probe des Verschlussstuches entnommen. Mit dem Probestück wird die Reißkraft ermittelt. Wenn der von mir festgelegte Mindestwert nicht erreicht wird, (leider oft der Fall), erfolgt Ersatz der Bänder durch reißfestes Material. In diesen Fällen werden **27,- Euro (32,- Euro incl. MwSt) Aufpreis** berechnet.